



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PISTOIA

Via Macallè nr. 23
Tel. 0573970529
www.sap-pistoia.com
pistoia@sap-nazionale.org

Oggetto: Sezione Polizia Stradale di Pistoia – impianto di condizionamento

Al Signor Dirigente il Compartimento Polizia Stradale di	FIRENZE
Al Signor Dirigente la Sezione Polizia Stradale di	PISTOIA
Al Medico della Polizia di Stato dr. Giampaolo FIORITI	PISTOIA
Alle RSU	PISTOIA
Alla Segreteria Nazionale SAP	ROMA
Alla Segreteria Regionale SAP	FIRENZE

Facendo seguito alla nota di questa O.S. datata 20.06.2011, avente come oggetto "Mancata riparazione dei condizionatori", che si allega in copia, considerato che le problematiche segnalate non sono state ancora risolte e che ad oggi non è stata fatta alcuna comunicazione formale in tal senso siamo costretti a rappresentare quanto di seguito :

quale datore di lavoro e quindi responsabile della sicurezza sul posto di lavoro come indicato dal D.Lgs. 81/08 anche del personale della Sezione Polizia Stradale di Pistoia, le sottolineo come, nel presente anno, ancora non si sia provveduto a ripristinare l'impianto di condizionamento di tali uffici nonostante le temperature si siano rapidamente innalzate rispetto alla stagione.

Temperature che raggiungono, all'esterno oltre 32 gradi e che si traducono , all'interno degli uffici esposti a temperature di oltre 35 gradi e quindi ancora più elevate che certamente influiscono negativamente sul lavoro .

Per non parlare delle temperature che vengono raggiunte nella sala operativa della Sezione ove l'azione climatica viene potenziata dalla presenza delle varie apparecchiature che innalzano ancora di più il caldo nella stanza.

Tale situazione, di fatto, impedisce ai colleghi di effettuare il proprio servizio in un ambiente salubre come previsto dalla già succitata legge sulla sicurezza e potrebbe determinare situazioni di malessere, anche fisico, quali spossatezza e mancamenti.



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PISTOIA

Via Macallè nr. 23
Tel. 0573970529
www.sap-pistoia.com
pistoia@sap-nazionale.org

Proprio in relazione a tale situazione questo sindacato si vede costretto a sollecitare a mettere in atto tutti quei necessari accorgimenti volti a rendere sicuro e salubre l'ambiente di lavoro .

Questa O.S. per quanto sopra esposto si troverà quindi costretta a ritenerla responsabile di ogni eventuale danno fisico a carico del personale di Polizia e dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno provocato dal mancato ripristino dei sistemi di condizionamento , considerate anche le numerose segnalazioni verbali del personale e la nota redatta alcune settimane addietro da questa Segreteria.

Il medico è pregato di voler effettuare sopralluoghi presso gli uffici della Sezione, in particolar modo presso il corpo di guardia- COT, per verificare l'insalubrità in cui sono costretti ad operare i lavoratori di quella struttura.

Pistoia 7 Luglio 2011

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Andrea Carobbi Corso