



SEGRETERIA PROVINCIALE DI PISTOIA

Via Macallè nr. 23
Tel. 0573970529
www.sap-pistoia.com
pistoia@sap-nazionale.org

Oggetto: Ripristino impianto di climatizzazione della Sala Operativa – Centralino della Sezione Polizia Stradale di Pistoia.

AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE DI
AL DIRIGENTE LA SEZIONE POLIZIA STRADALE
AL SIGNOR QUESTORE

FIRENZE
PISTOIA
PISTOIA

e p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SAP

ROMA

Questa Segreteria Provinciale non ha ricevuto alcun riscontro alla nota datata 15 u.s., relativa all'oggetto.

Considerato che il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento tutt'ora permane con la conseguente alta temperatura all'interno degli Uffici del COT della Polizia Stradale di Pistoia, riteniamo opportuno chiedersi, e chiedere, se la dirigenza della specialità in indirizzo sia a conoscenza delle possibilità di attivazione delle procedure per la riparazione con la c.d. "**somma urgenza**".

Appare utile ribadire ancora una volta che la S.O. è l'unico ufficio utilizzato con soluzione di continuità e dove peraltro sono installate numerose apparecchiature informatiche che generano calore.

In caso positivo si richiede di voler procedere in tal senso al fine di ripristinare l'impianto di condizionamento presso il COT Centralino della Sezione Polizia Stradale di Pistoia nel più breve tempo possibile a tutela della salute del personale diversamente sarebbe opportuno conoscere il parere del medico della Polizia di Stato circa le condizioni di lavoro dei poliziotti rilevate all'interno di quegli uffici.

Si rimane in attesa di un sollecito riscontro.

Pistoia 24 Luglio 2013

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Andrea CAROBBI CORSO